



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 330/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 158»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 330 от «06» сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» сентября 2018 года по «02» октября 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Борисенковым Антоном Романовичем проведена плановая-(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 158», осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Добрынина, д. 25б, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего Шоминой Галины Леонидовны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание 1				
1.	В складском помещении рядом с кабинетом заведующей (позиция 55) хранение имущества осуществляется на расстоянии менее 0,5 метра от светильников.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗп. 343 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	23.08.2019г.	
2.	Светоуказатель «Выход» из коридора первого этажа завешен шторами.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 1 ст. 54; ч. 10 ст. 83 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 ППР в РФ, п. 7.28 СНиП 21-01-97*, прил. А СП 5.13130.2009.	23.08.2019г.	
3.	Во встроенном помещении (кладовой) группы № 1 светильник	Ст.1, ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 42	23.08.2019г.	

	эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией светильника.	Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)		
4.	Во встроенном помещении (кладовой) группы № 1 хранение имущества осуществляется на расстоянии менее 0,5 метра от светильников.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ п. 343 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	23.08.2019г.	
5.	Двери из групповых ячеек и коридоров в объём лестничной клетки здания фиксируются в открытом положении.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 6.18* СНИП 21-01-97*.	23.08.2019г.	
6.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями: склад (здание литер Б) (отсутствует расчет).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ст. 18; ст. 19; ст. 27 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390),	23.08.2019г.	
7.	Из групповой ячейки выход, ведущий на лестницу 3-го типа не является эвакуационным, так как эвакуационный путь проходит через неэксплуатируемый (специально необорудованный участок кровли пристройки здания)	ст. 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, ч. 1 ст. 3, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. п. 6.24* СНИП 21-01-97*, п. 5.4.15 СП 2.13130	23.08.2019г.	
8.	Дверь на путях эвакуации из медицинского блока открывается не по направлению выхода.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 36 ж) ППР в РФ. п. 6.17 СНИП 21-01-97*.	23.08.2019г.	
9.	Помещения оснащены ручными углекислотными огнетушителями с диффузором, создающим поток огнетушащего вещества в виде газовой струи и применяемом для тушения пожаров класса Е (пожары, связанные с горением электроустановок). Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (пожары твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены их огнетушащие способности, физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст. 60 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 70, 463, 465 ППР в РФ, п.п. 5.10, 5.17 НПБ 166-97.	23.08.2019г.	
10.	Для покрытия пола в музыкальном зале применен линолеум, с недопустимым классом пожарной опасности	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53;	23.08.2019г.	

	(отсутствует документ, подтверждающий соответствие). (допускается применять покрытие с показателем не более КМ 1).	ч. 6 таб. 3, 29 ст. 134 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ, п.п. 6.25*, 7.1 СНИП 21-01-97*.		
11.	Для покрытия толка в музыкальном зале применен натяжной потолок, с недопустимым классом пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие). (допускается применять покрытие с показателем не более КМ 1).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53; ч. 6 ст. 134 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ,	23.08.2019г.	
12.	Для покрытия толка в массажном зале применен натяжной потолок, с недопустимым классом пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие). (допускается применять покрытие с показателем не более КМ 1).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53; ч. 6 ст. 134 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ,		
Здание 2				
13.	Дверь из коридора второго этажа в объём лестничной клетки здания фиксируются в открытом положении.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 6.18* СНИП 21-01-97*.	23.08.2019г.	
14.	Поэтажный план 1-го этажа эвакуации не отображают фактическое место положение (графическая часть).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 п. 1 ст. 53; Федеральный закон №123-ФЗ, п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.п. 5.3.1, 6.2.3, 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	23.08.2019г.	
15.	Для покрытия толка в музыкальном зале применен натяжной потолок, с недопустимым классом пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие). (допускается применять покрытие с показателем не более КМ 1).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53; ч. 6 ст. 134 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ,	23.08.2019г.	
16.	Для покрытия пола в музыкальном зале применен линолеум, с недопустимым классом пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие). (допускается применять покрытие с показателем не более КМ 1).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53; ч. 6 таб. 3, 29 ст. 134 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ, п.п. 6.25*, 7.1 СНИП 21-01-97*.	23.08.2019г.	
17.	Приемно-контрольный прибор размещен в коридоре и не защищен от несанкционированного доступа (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» от 27.09.201 № 137).	ст. 1; ст. 2; ст. 25; ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п.п. 12.48*, 12.55 НПБ 88-2001, п.п. 13.14.5, 13.14.10 СП 5.13130.2009	23.08.2019г.	
18.	Провода электропитания проложены совместно с проводами соединительных линий пожарной сигнализации и системы оповещения	ст. 1; ст. 2; ст. 25; ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п.12.66 НПБ 88-2001, п.	23.08.2019г.	

	(акт обследования ООО «Альянс - монтаж» от 27.09.201 № 137).	13.15.14 СП 5.13130.2009		
19.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям (спальная 1 этаж левое крыло, спальная 1 этаж правое крыло, медблок, склад пищеблока, группа 2 этаж левое крыло, спальная 2 этаж левое крыло, группа 2 этаж правое крыло, спальная 2 этаж правое крыло, музыкальный зал 2 этаж, кабинет музыкального руководителя, бухгалтерия 2 этаж) (акт обследования ООО «Альянс - монтаж» от 27.09.201 № 137)	ст. 1; ст. 2; ст. 25; ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п.п. 3.14, 3.15, 3.16 НПБ 104-03 п.п. 4.2, 4.3 СП 5.13130.2009	23.08.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Борисенков А.Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» августа 20 18г.



Предписание для исполнения получил:

Молодцов
(подпись)

«02» августа 20 18г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Завар, Максимов С.В.
(должность, фамилия, инициалы)